

ひとり情シスの I です。

Windows7 から Windows10 へ移行の続きです。

昨日はソフトの話だったので、今日はネットワーク機器の話です。3日ほど前には Windows10 に対応するプリンタドライバが無い場合があるということを書きましたが、その調べ方です。

HP は以下で型番から検索します。弊社には“HP Designjet 800”がありますが、以下のページで見ると、Windows10 はサポート対象外でした。

<https://support.hp.com/jp-ja/document/c04739455>

以下同様に

キヤノン（「ヤ」は大文字が正しいです）

<https://cweb.canon.jp/e-support/os/windows10.html>

エプソン

<https://www.epson.jp/support/misc/windows10.htm>

ブラザー

<https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/windows10/>

富士ゼロックス

https://www.fujixerox.co.jp/download/defacto/win10_64

上記にない会社は、会社名（あるいはブランド名）と「Windows10」で検索すると対応情報が出てきます。

あと、NAS や無線 LAN ルータ、ハブも地味に進化しています。不便なく動いていると 10 年以上経っていても交換する必要はないと思いがちですが、この際に機器更新を検討するとよいでしょう。

以前聞いた話で、インターネットを光にしても思ったより速度が出ず、古い 100Base のハブにつながっていたということを聞いたことがあります。社内の有線 LAN が家の光より遅いなと思ったら、ちょっと詳しい方に線をたどってもらって、ハブを見てもらいましょう。

ハブが古かった場合は、今どき新品のギガのスイッチングハブでも、8ポートでも数千円で買える時代なので、早速交換しましょう。

無線 LAN ルータも、最近はスマホなどつながる機器が増えてきて、7、8年前のをそのまま使っていると能力不足で遅くなっているケースもあります。常時 20 台以上つながっている場合は、最近の 11ac とかいてある 2 万円ぐらいの無線 LAN ルータに変えると、速度が改善されます。

バッファローやアイオーもいいですが、個人的には Synology の RT2600ac あたりが結構いじりがいいが面白いです。

<https://www.synology.com/ja-jp/products/RT2600ac>

それでは、また明日。(I)